

3万件以上 の修理・予防保全の実績！



予 防 保 全

が**オススメ**です！


主な故障原因

➡有寿命部品

下記に当てはまることはありますか？

- ☒ 導入してから**10年以上経過している装置**がある
- ☒ この期間、**有寿命部品**の交換を行っていない
- ☒ **電源を入れたときに不調**が発生したことがある

定期点検で 健全性確認




電解液が基板の
表面を腐食
(補修可能限界)

電解コンデンサ 4級塩問題



電解コンデンサの
液漏れ
(修理不可)

恐怖の焼損



液漏れによる
基板焼損事例
(修理不可)

定期的な予防保全は **故障のリスクを抑えます。** まずはお気軽にご相談ください。



京西テクノス株式会社

〒206-0041 東京都多摩市愛宕 4-25-2

TEL : 042-303-0927 / 0120-151-904 (修理受付)

E-mail : repair-service@kyosaitec.co.jp



予防保全のメリット


- 計画的な予算や更新の管理
- 安定的な生産
- 環境への配慮
- 故障/修理費用より**安価**

修理コスト
+
ラインダウン
タイム コスト

予防保全
コスト



健全性確認・部品単位の劣化診断



電解コンデンサ

寿命： 6～8年



ファン

寿命： 6～8年

…等

番 号	メーカー	電圧 V	容量 uF	最高 使用温度	測定 容量uF	測定 ESRΩ	用量比 %
1	ニチコン	385	740	105	692.4	1.24	-6.4
2	ニチコン	385	740	105	692.4	1.63	-7.8
3	ニチコン	385	740	105	694.9	1.25	-6.1

リップル、ゲート波形を測定し、健全性についても確認可能!



PLCや基板、大型装置までお任せください!
PLC・サーボアンプなどは動作確認まで対応します。

ご依頼時の流れ

修理品受付

診 断

お見積

ご発注

作 業

納 品

御見積まで 2週間!
特急対応も可能です!

御見積後のキャンセル
10,000円を申し受けます

納品後 90日間
無償修理 対応!

京西テクノス株式会社

〒206-0041 東京都多摩市愛宕 4-25-2

TEL : 042-303-0927 / 0120-151-904 (修理受付)

E-mail : repair-service@kyosaitec.co.jp